

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมทำสีกันสนิมพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑ งาน
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๒๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	28 ต.ค. 2564
	เป็นเงิน	๒๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท
	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	๕.๑	สืบราคาจาก บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
	๕.๒	สืบราคาจาก บริษัท สกายเทค อีควิปเมนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
	๕.๓	
๖.	รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
	๖.๑	พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์
	๖.๒	นาวาเอก กอบเกียรติ มีชาญ
	๖.๓	นาวาเอก ทวีทรัพย์ เรืองเดช
	๖.๔	นาวาเอก ศราวุธ ทับทิม
	๖.๕	ว่าที่ เรือเอก วชิรศักดิ์ ศรีเงิน

ประมาณราคากลางจ้างซ่อมทำสีกันสนิมพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑ งาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	งานจ้างซ่อมทำสีกันสนิมพื้นดาดฟ้าอากาศยาน ร.ล.จักรีนฤเบศร	1	งาน	25,158,878.50	25,158,878.50	- ตามผนวก ก รายละเอียดการจ้างซ่อมทำสีกันสนิมพื้นดาดฟ้าอากาศยานฯ ที่แนบ
				รวมเป็นเงิน	25,158,878.50	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,761,121.50	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,920,000.00	